








P.C.B LAYOUT

说明:

1. 特性:
额定电压 :250V AC最大值
额定电流 :最大3A
接触阻抗 :30mΩ MAX.
绝缘阻抗 :3000MΩMIN. at 500V DC
耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
工作温度 : -45℃~+85℃
2. 材料:
胶 芯 : PBT rated
端 子 : 铜合金
外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
镀镍或钝化处理
鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡
铆 钉 : 铜合金, 镀镍
螺 丝 : 铁棒/铜合金, 镀镍



15817822201-X 78 F X X X XX X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 系列编号:
15817822201=HDR78母座冲针弯针系列
2. 做法区分:
B=铆合 C=铆锁
3. PIN位区分:
78=78PIN
4. 公母区分:
F=母
5. 传统简易区分:
C=传统 J=半简易 W=不区分
6. 塑胶区分:
1=PBT黑胶 2=PBT黑胶阻燃 3=PBT蓝胶 4=PBT蓝胶阻燃
5=PBT浅蓝 6=PBT浅蓝阻燃 7=PBT土黄 8=PBT黑胶索尼
9=PBT蓝胶索尼
7. 电镀区分:
A=半金锡 G=全金
8. 镀层厚度:
00=0.6u-0.8u金 01=1u金 02=2u金.....
备注: 如果产品是半金锡的00数字那些代表
金的u数其余部分镀锡默认80u-110u
SS=全锡80u-110u
9. 外壳区分:
A=铁12H B=铁24H C=铁48H D=铜壳
E=不锈钢钝化 F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金
10. 鱼叉区分:
1=铁鱼叉12H 2=铁鱼叉24H 3=铜鱼叉 5=无鱼叉
11. 铆锁铆合铆钉区分:
A=5.4*5.1*1.2铆钉 B=5.4*4.6*1.2铆钉
12. 螺丝区分:
A=4.8铁螺丝 B=5.8铁螺丝 C=4.8铜螺丝
D=5.8铜螺丝 E=4.8铁螺丝镀金 F=5.8铁螺丝镀金
G=4.8*15.0铁螺丝 H=4.8*13.0铁螺丝 I=4.8*13.0铜螺丝

螺丝规格

零件编号	X尺寸	L尺寸	内牙
A/C/E	4.8	7.0	4#40
B/D/F	5.8	7.0	4#40
G	4.8	10.2	4#40
H/I	4.8	8.2	4#40

Dwg. No.		15D000028	
Projection			
Unit	mm	Scale	NOT TO SCALE
Type	D-Sub	Sheet	1/1

HDR78母座冲针
90度弯插板系列

寰宇 hnndo

P/N	15817822201		
Date	2025/8/1	Ver. NO	1.0